



Höchstdeckungssummen für alte Tresore nach VSÖ-Bauvorschriften bis Baujahr 2004

Beschluss-Nr. 210517/15 AB, gültig ab 17.5.2021 | Ersetzt Beschluss-Nr. 171204/12 AB

Produkte mit einer VSÖ/VVO-Klasse zwischen **IV** und **Ia** (römische Ziffern) ohne Angabe einer EURO Klasse sollten ab 17.5.2021 mit max. folgenden Summen in Deckung genommen werden.

Produkte mit einer VSÖ/VVO-Klasse zwischen **IV** und **Ia**, bei denen zusätzlich eine EURO Klasse angegeben ist, können alternativ mit den Höchstdeckungssummen für Tresore, die nach geltenden VSÖ-EN-Norm geprüft wurden, in Deckung genommen werden (vgl. *Höchstdeckungssummen VSÖ-zertifizierte Tresore 2021*).

| VSÖ-/ VVO- Klasse | Produktart | Höchstdeckungssummen in EUR 1.000 | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Gewerbe ohne EMA*) | Gewerbe mit EMA | Privat ohne EMA | Privat mit EMA |
| IV | Tresor freistehend 100 – 249 kg | - | - | 10 | 10 |
| III/c/1 | Wandtresor (m. Schlosspanzer) ohne Einbaubestätigung | - | - | 20 | 40 |
| III/c/2 | Tresor freistehend \geq 250 kg | 10 | 20 | 20 | 40 |
| III/c/3 | Pultschrank mit Flügel- oder Einschwenktüren \geq 250 kg | 10 | 20 | 20 | 40 |
| III/b | Wandtresor (m. Vollpanzer) mit Einbaubestätigung | 10 | 20 | 20 | 40 |
| II/c/2 | leichter Panzerschrank freistehend \geq 500 kg, mit 2 DB-Schlössern | 20 | 40 | 65 | 130 |
| II/d | leichter Panzerschrank freistehend \geq 300 kg, mit 1 DB+ Codeschloss | 20 | 40 | 65 | 130 |
| II/c/1 | Panzerschrank freistehend $>$ 500 kg mit 1 DB+ Codeschloss | 20 | 40 | 65 | 130 |
| II/b | Panzerschrank freistehend $>$ 1000 kg mit 1 DB+ Codeschloss | 150 | 300 | | |
| I/c | leichte Tresorräume & -türen | 250 | 500 | | |
| II/a | extraschwere Panzerschränke $>$ 1000 kg mit 1 DB+ Codeschloss | 375 | 750 | | |
| I/b | Tresorräume und -türen | 1000 | 3000 | | |
| I/a | Tresorräume und -türen | 1000 | 5000 | | |

*) EMA = Einbruchmelderanlage (Alarmanlage)

Zu beachten:

Ein Tresor entspricht nur dann den VSÖ-Zertifizierungsvorschriften, wenn auf der Türinnenseite die VSÖ-Prüfplakette ordnungsgemäß aufgebracht ist.

Bestehende Verträge laufen in Rücksprache mit dem Versicherer unverändert weiter.

Tresore, die nach EURONORMEN geprüft und noch in den alten VSÖ/VVO-Klassen zugelassen wurden, werden bei Zertifikatsverlängerungen in die aktuellen VSÖ-EN-Sicherheitsklassen umgereiht.

Nur eine nach OVE-Richtlinie R 2 geplante und gebaute Einbruchmelderanlage (Alarmanlage) erhöht die Deckungssumme des Tresors.